



СХЕМА сборки Стеллажа для СМ (стиральной машины)



Собираем нижнюю часть:



- винтами соединяем металлические опоры с полкой (4 отв) и планкой (4 отв)
- вкручиваем регулируемые подпятники (4 шт) снизу



Объединяем части:

- винтами соединяем части через полку и планку (2 отв)
- при необходимости поставьте заглушки на винты (28 шт)
- отрегулируйте по месту регулируемые подпятники для устойчивости стеллажа (4 шт)

Этап 1 из 3



Собираем верхнюю часть:

- винтами соединяем металлические рамки с полками (8 отв) и планками (10 отв)

Этап 3 из 3

Этап 2 из 3